



MANUEL D'INSTRUCTION (FR)

V22062021

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température: -50+300°C / -58+572° F
Précision: +/-1° entre -20 et 100°C sinon +/-2°C
Résolution: 0.1° C entre -19.9 et 199.9°C sinon 1°C
Pile: 1.5V, LR 44
°C/°F - Max/Min - Hold
Sonde de 120 mm
Étanche IP65
Arrêt automatiquement après 10 minutes

MODE D'EMPLOI

Appuyer sur le bouton "ON/OFF" pour activer le thermomètre.
Appuyer sur la touche "ON/OFF" pendant 5 secondes pour désactiver le thermomètre.
Hold : appuyer une fois sur "HOLD" pour maintenir la température mesurée. Ré appuyer pour l'arrêter.
Appuyer sur la touche mémoire " MAX/MIN " pour afficher la valeur maximale de température.
Appuyer de nouveau sur la touche pour afficher la valeur minimale.
Les valeurs maxi et mini sont réinitialisées à chaque extinction de l'appareil.
Appuyer 3 secondes pour passer de Celsius à Fahrenheit.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PAS UTILISER DANS UN FOUR OU DANS MICRO-ONDES

NE PAS UTILISER LA SONDE POUR MESURER DES ALIMENTS

4708

USER MANUAL (EN)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperature Range: -50+300°C / -58+572° F
Accuracy: +/-1°C between -20 and 100°C otherwise +/-2°C
Resolution: 0.1°C between, -19.9 and 199.9°C otherwise 1°C
Battery: 1.5V, LR44
°C/°F - Max/Min - Hold
Probe: 120 mm
Waterproof IP65
Automatic turn off after 10 minutes

USER MANUAL

Press "ON/OFF" button to turn on the thermometer.
Press "ON/OFF" button 5 seconds to turn of the thermometer.
Hold: press once "HOLD" to maintain the actual temperature. Press again to stop it.
Press "MAX/MIN" to display the maximum temperature. Press again to display the minimum temperature.
The maximum and minimum values are reset each time the thermometer turn off.
Press 3 seconds to switch mode °C/°F.



SAFETY USE

DO NOT USE IN AN OVEN OR MICROWAVE
DO NOT USE TO MIX FOOD

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura: -50+300°C / -58+572° F
Precisión: +/-1° entre -20 y 100°C si no +/-2°C
Resolución: 0,1° C entre -19,9 y 199,9°C si no 1°C
Pila: 1,5 V, LR 44
°C/°F - Máx./Mín. - Hold
Sonda de 120 mm
Estanquidad IP65
Apagado automático después de 10 minutos

MODO DE EMPLEO

Pulsar el botón "ON/OFF" para activar el termómetro.
Pulsar el botón "ON/OFF" durante 5 segundos para desactivar el termómetro.
Hold: pulsar una vez "HOLD" para mantener la temperatura medida. Volver a pulsar para detenerla.
Pulsar el botón memoria "MAX/MIN" para mostrar el valor máximo de temperatura.
Pulsar de nuevo el botón para mostrar el valor mínimo.
Los valores máximo y mínimo se reinician cada vez que se apaga el aparato.
Pulsar 3 segundos para pasar de Celsius a Fahrenheit.





PRECAUCIONES DE USO

NO UTILIZAR EN UN HORNO O UN MICROONDAS
NO UTILIZAR LA SONDA PARA MEZCLAR LOS ALIMENTOS

MANUALE DI ISTRUZIONI (IT)

SPECIFICHE TECNICHE

Campo di temperatura: -50+300°C / -58+572° F
Precisione: +/-1° tra -20 e 100°C oppure +/-2°C
Risoluzione: 0.1° C tra -19.9 e 199.9°C oppure 1°C
Batteria: 1,5V, LR 44
°C/°F - Max/Min - Hold
Sonda da 120 mm
Impermeabilità IP65
Spegnimento automatico dopo 10 minuti

MODO D'USO

Premere il pulsante "ON/OFF" per avviare il termometro.
Tenere premuto per 5 secondi il pulsante "ON/OFF, HOLD" per disattivare il termometro.
Hold: premere una volta "HOLD" per mantenere la temperatura misurata. Premere nuovamente per fermarlo.
Premere il tasto di memoria "MIN/MAX" per visualizzare il valore massimo della temperatura.
Premere nuovamente il pulsante per visualizzare il valore minimo.
I valori massimi e minimi sono reimpostati ogni volta che l'apparecchio viene spento.
Premere per 3 secondi per passare da Celsius a Fahrenheit.

PRECAUZIONI D'USO

NON UTILIZZARE IN UN FORNO O IN UN FORNO A MICROONDE
NON UTILIZZARE PER MESCOLARE GLI ALIMENTI

HANDLEIDING (NL)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik: -50+300°C / -58+572° F
Precisie: +/-1°C tussen -20 en 100°C of anders +/-2°C
Resolutie: 0.1°C tussen -19.9 en 199.9°C of 1°C
Batterij: 1.5V, LR44
°C/°F - Max/Min - Hold
Sonde van 120 mm
Waterdicht IP65
Automatische uitschakeling na 10 minuten

GEBRUIKSAANWIJZING

Druk op de knop "ON/OFF" om de thermometer in te schakelen.
Druk 5 minuten lang op de knop "ON/OFF" om de thermometer uit te schakelen.
Hold: druk 1 keer op "HOLD" om de gemeten temperatuur vast te houden. Druk nogmaals om dit op te heffen.
Druk op de geheugenknop "MAX/MIN" om de maximumtemperatuur aan te geven. Druk nogmaals om de minimumtemperatuur aan te geven.
De maximum- en minimumtemperatuur worden gereset wanneer de thermometer wordt uitgeschakeld.

Druk 3 seconden om van Celsius om te schakelen naar Fahrenheit.

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

NIET GEBRUIKEN IN EEN OVEN OF MAGNETRON
NIET GERBUIKEN OM VOEDSEL TE MENGEN

BEDIENUNGSHANDBUCH (DE)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich: -50 +300°C / -58 +572°F
Messgenauigkeit: +/-1° zwischen -20 und 100°C oder +/-2°C
Auflösung: 0,1°C zwischen -19,9 und 199,9 °C ansonsten 1°C
Batterie: 1,5V, LR 44
°C/°F – max/Min – Hold

Sonde von 120 mm

Dichte IP65

Automatischer Stopp nach 10 Minuten

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie auf den Schalter "ON/OFF" um das Thermometer einzuschalten.

Drücken Sie 5 Sekunden lang um es auszuschalten.

Drücken Sie auf "HOLD", um die Thermometer angezeigt zu halten.

Drücken Sie auf den Schalter "MAX/MIN" um die Maximaltemperatur anzuzeigen, das "MAX"- Ikon blinkt auf.



STIL

Drücken Sie erneut auf den Schalter um die Mindesttemperatur anzuzeigen, das Ikon "MIN" blinkt auf.

Die maximalen und die minimalen Werte werden bei jedem Ausschalten des Geräts wieder zurückgesetzt.

Drücken Sie 3 Sekunden auf den um die Anzeige von °C nach °F zu wechseln.

VORSICHTSMAßNAHMEN

NICHT IN EINEM OFEN ODER IN DER MIKROWELLE VERWENDEN. VERWENDEN SIE NICHT DIE SONDE ZUM MISCHEN VON NAHRUNGSMITTELN.



254 rue Foch Vaux-le-Pénil - FRANCE

