

Baromètre, Thermomètre, Hygromètre

Barometer, Thermometer, Hygrometer

Instrument de précision pour mesurer la température, l'hygrométrie et la pression de l'air ambiant

Il peut être utilisé pour une mesure industrielle, équipement de calibration, médical (...).

- Capteur PT1000
- IP20
- Min, Max et moyenne, Point de rosé
- Alarme programmable

Accurate monitor for measuring ambient air temperature, Humidity and pressure. It can be used for industrial measurement, calibration equipment, medical (...).

- PT1000 sensor
- IP20
- Min, Max and average, Dew Point
- configurable alarm



Usage : Professionnels de tous types : Industrie, laboratoire, cuisine (...)

Use : Professionals of all types: Industry, laboratory, kitchen (...)

Données techniques / Technical Data :

Référence / Reference	4804	Gencod / EAN	3369140548047
Plage / Range	-30+65°C 0-100% 300-1100hPa	Précision / Accuracy	+/-0,3°C (-10~+65°C) +/-2% (10-90%) +/-1hPa
Résolution / Resolution	0,1°C / 1% / 0,18hPa		
Alimentation / Battery	3x 1,5V AAA (not included) / AC / DC adaptator	Temps de reponse / response time	15 min / 15 min / 5 sec
Materiel / Material	Electronique / Electronic	Notice / Manual	oui / yes
Certificat / Certificate	CE-ROHS	Garantie / Guarantee	1 an/year
Origine / Origin	CHINE / China	Emballage / Packaging	BOX

Données logistiques / Logistics Data :

	Longueur (mm) / Lenght	Largeur (mm) / Width	Hauteur (mm) / Height	Poids (kg) / Weight	Quantité produit / Product quantity
Vrac / Bulk	96	108	20	0,116	1
Boite / Box					

Commentaires :

Date de création	26/11/2018	Version	2
Date de modification	21/01/2021	Responsable	A.COURCOUX