



Thermometer Operating Instructions

The thermometer is a non-contact infrared thermometer, and always with Real-Time Maximum (MAX) data. Please remember to keep away from children and don't use it for safety related applications.



(Default Screen)



- 1. Simply aim the thermometer at the measure target with Lens and press Meas. key to display the surface temperature.
- 2. During the measurement, the MAX reading will be displayed beside the MAX icon.
- 3. The Distance:Spot is 12:1. Please make sure the target area is within the field of view.

ADD VALUE:

°C or °F	Press Mode key for °C or °F transferred.
Backlight	LCD Backlight: always on.
Laser	Class II Laser: always enable while measuring.
Memory	Recall the last reading memory by pressing Mode key while power off.

EMC/RFI

Readings may be affected if the unit is operated within radio frequency electromagnetic field strength of approximately 3 volts per meter, but the performance of the instrument will not be permanently affected.

CAUTION

- 1. WHEN DEVICE IS IN USE, DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LASER BEAM—PERMANENT EYE DAMAGE MAY RESULT.
- 2. USE EXTREME CAUTION WHEN OPERATING THE LASER.


- 3. NEVER POINT THE DEVICE TOWARDS ANYONE’S EYES.
- 4. KEEP OUT OF REACH OF ALL CHILDREN.

STORAGE & CLEANING

The sensor lens is the most delicate part of the thermometer. The lens should be kept clean at all times, care should be taken when cleaning the lens using only a soft cloth or cotton swab with water or medical alcohol. Allowing the lens to fully dry before using the thermometer. Do not submerge any part of the thermometer. The thermometer should be stored at room temperature between -20 to +65°C (-4~149°F).

LCD ERROR MESSAGES

The thermometer incorporates visual diagnostic messages as follows:



‘Er2’ is displayed when the thermometer is exposed to rapid changes in the ambient temperature. ‘Er3’ is displayed when the ambient temperature exceeds 0°C(32°F) or +50°C (122°F). The thermometer should be allowed plenty of time (minimum 30 minutes) to stabilize to the working/room temperature.

Error 5~9, for all other error messages it is necessary to reset the thermometer. To reset it, turn the instrument off, remove the battery and wait for a minimum of one minute, reinsert the battery and turn on. If the error message remains please contact the Service Department for further assistance.



‘Hi’ or ‘Lo’ is displayed when the temperature being measured is outside of the measurement range.

BATTERIES

The thermometer incorporates visual low battery indication as follows:



‘Battery OK’: measurements are possible



‘Battery Low’: battery needs to be replaced, measurements are still possible



‘Battery Exhausted’: measurements are not possible

- When the ‘Low Battery’ icon indicates the battery is low, batteries should be replaced immediately with AAA, 1.5V. Please note: It is important to turn the instrument off before replacing the battery otherwise the thermometer may malfunction. Dispose of used battery promptly and keep away from children.


SPECIFICATION

Measurement Range	-38 to +358 °C (-36.4 to +676,4 °F)
Operating Range	0~50°C (32~122°F)
Accuracy (ambient temperature=23±3°C)	0~358°C: ±2.5% of reading or 2.5°C (4.5°F) whichever is greater -38~0 °C: ±(2.5°C+0.05/degree C)
Emissivity	0.95 fixed
Resolution	0.2°C/0.5°F
Response Time (90%)	1sec
Distance:Spot	12:1
Battery Life	Typ.18, min 14 hours continuous use
Dimensions	155.51x40.00x113.03 mm (6.12×1.57×4.45 inch)
Weight	173 grams (6.1 oz) including batteries (AAA*2pcs)
** The thermometer will automatically shut off if left idle for more than 15sec.	




Thermomètre infrarouge – manuel d'instruction

Le thermomètre infrarouge mesure la température de surface d'un objet sans contact. Attention : ne pas laisser le thermomètre à la portée des enfants, ne pas utiliser pour des opérations liées à la sécurité.



(Ecran par défaut)



1. Diriger le thermomètre vers l'objet à mesurer à l'aide de la lentille (4) et tenir la gâchette enclenchée pour afficher la température (6)
2. Pendant la mesure, lecture sera affichée à côté de l'icône *MAX*.
3. Distance du spot : 12:1. Attention de faire en sorte que la cible soit dans l'objectif.

Fonctions :

°C or °F	Appuyer sur la touché °C/°F pour changer l'unité de mesure (2)
Rétroéclairage	L'écran est toujours en marche
Laser	Laser classe II : toujours en fonction en utilisation
Mémoire	Pour afficher la dernière température enregistrée, appuyer sur la touche °C/°F (2) quand le thermomètre est éteint

EMC/RFI

Les mesures peuvent être affectées si l'appareil est utilisé dans un champ électromagnétique d'environ 3 volts par mètre, mais les performances de l'appareil ne seront pas affectées en permanence.

ATTENTION

1. LORSQUE LE THERMOMETRE EST EN MARCHE, NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LE LASER, CELA PEUT BLESSER GRAVEMENT LES YEUX


2. UTILISER LE LASER AVEC PRECAUTION
3. NE JAMAIS POINTER LE LASER DIRECTEMENT DANS LES YEUX
4. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Stockage et nettoyage

La lentille infrarouge est la partie la plus fragile et doit être nettoyée régulièrement. Nettoyer l'objectif avec un tissu humide ou avec de l'alcool médical. Faire en sorte que la lentille infrarouge soit complètement sèche avant l'utilisation. Ne pas mettre le thermomètre dans l'eau. Conserver le thermomètre dans une pièce où la température est comprise entre -20 à +65°C (-4~149°F).

MESSAGES D'ERREUR DE L'ECRAN

Le thermomètre affiche les messages d'erreur suivants :



'Er2' s'affiche lorsque le thermomètre est exposé à un changement rapide de la température ambiante.

'Er3' s'affiche lorsque la température est en dessous de 0°C (32°F) ou dépasse +50°C (122°F).

Il faut placer le thermomètre à une température ambiante pendant au moins 30 minutes avant une prochaine utilisation.



Error 5-9, pour tous les autres messages d'erreur, il faut réinitialiser le thermomètre. Pour le réinitialiser, éteindre le thermomètre, enlever la pile, attendre 1 minute puis remettre la pile et rallumer le thermomètre. Si le message d'erreur persiste contacter un technicien.



'Hi' ou 'Lo' s'affiche lorsque la température affichée est en dehors de la plage de température.

BATTERIE

Le thermomètre dispose d'un voyant qui indique le niveau de la batterie :



'Batterie OK' : prise de température possible



'Batterie faible' : changer la pile, prise de température toujours possible



'Batterie vide' : prise de température impossible


⚠ Lorsque l'icône 'Batterie faible' s'affiche cela indique qu'il faut changer les piles : 2 x 1,5V AAA. Veiller à éteindre l'appareil avant de remplacer la pile, cela pourrait endommager le thermomètre.

SPECIFICATION

Plage de température	-38 à +358 °C (-36.4 à +676.4 °F)
Température ambiante d'utilisation	0~50°C (32~122°F)
Précision (température ambiante=23±3°C)	0~358°C: ±2.5% de lecture ou 2.5°C (4.5°F) selon la valeur la plus grande -38~0 °C: ±(2.5°C+0.05/degré C)
Emissivité	0.95 fixe
Affichage	0.2°C/0.5°F
Temps de réponse (90%)	1 seconde
Distance par rapport au point de mesure	12:1
Durée de la batterie	14 heures en continu
Dimensions	155.51x40.00x113.03 mm (6.12x1.57x4.45 inch)
Poids	173 grammes (6.1 oz) avec batterie (AAA*2pcs)
** Le thermomètre s'éteindra automatiquement après 15 secondes sans utilisation	

Termómetro infrarrojo – Manual de instrucciones (ES)

El termómetro infrarrojo mide la temperatura de superficie de un objeto sin entrar en contacto con él. Atención: no dejar el termómetro al alcance de los niños, no utilizar para operaciones relacionadas con la seguridad.



(Pantalla por defecto)



- 1. Dirigir el termómetro hacia el objeto por medir con ayuda de la lente (4) y mantener el gatillo presionado para mostrar la temperatura (6)
- 2. Durante la medición, la lectura se mostrará al lado del icono MAX.
- 3. Distancia del punto: 12:1. Asegurarse de que el blanco esté en el objetivo.

Funciones:

°C o °F	Pulsar el botón °C/°F para cambiar la unidad de medida (2)
Retroiluminación	La pantalla siempre está encendida
Láser	Láser clase II: siempre habilitado al medir
Memoria	Para mostrar la última temperatura registrada, pulsar el botón °C/°F (2) cuando el termómetro esté apagado

EMC/RFI

Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se utiliza en un campo electromagnético de unos 3 voltios por metro, pero el rendimiento del aparato no se vera afectado de forma permanente.

ATENCIÓN

- 1. CUANDO EL TERMÓMETRO ESTÉ ENCENDIDO, NUNCA MIRAR DIRECTAMENTE AL LÁSER, PUEDE DAÑAR GRAVEMENTE LOS OJOS
- 2. UTILIZAR EL LÁSER CON CUIDADO
- 3. NUNCA DIRIGIR EL LÁSER DIRECTAMENTE A LOS OJOS
- 4. NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Almacenamiento y limpieza

La lente infrarroja es la parte más frágil y se debe limpiar con regularidad. Limpiar el objetivo con un paño húmedo o con alcohol médico. Asegurarse de que la lente infrarroja esté completamente seca antes de su uso. No sumergir el termómetro en agua.

Guardar el termómetro en un lugar donde la temperatura esté comprendida entre -20 y +65°C (-4~149°F).

MENSAJES DE ERROR DE LA PANTALLA

El termómetro muestra los siguientes mensajes de error:



‘Er2’ se muestra cuando el termómetro se expone a un cambio rápido de temperatura ambiente.

‘Er3’ se muestra cuando la temperatura es inferior a 0°C (32°F) o superior a +50°C (122°F).

Se debe dejar el termómetro a una temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de su uso.



Error 5-9, para el resto de mensajes de error, se debe reiniciar el termómetro. Para reiniciarlo, apagar el termómetro, retirar la pila, esperar 1 minuto y, a continuación, volver a colocar la pila y encender de nuevo el termómetro. Si el mensaje de error persiste, póngase en contacto con un técnico.



‘Hi’ o ‘Lo’ se muestra cuando la temperatura mostrada se encuentra fuera del rango de temperatura.

BATERÍA

El termómetro dispone de un indicador que indica el nivel de la batería:



‘Batería OK’: medición de temperatura posible



‘Batería baja’: cambiar la pila, medición de temperatura todavía posible



‘Batería vacía’: medición de temperatura imposible

⚠ Cuando se muestra el icono ‘Batería baja’, esto indica que es necesario cambiar la pila: pilas AAA, 1,5 V. Asegurarse de apagar el aparato antes de cambiar la pila, esto podría dañar el termómetro.

ESPECIFICACIONES


Rango de temperatura	-38 a +358 °C (-36,4 a +676,4 °F)
Temperatura ambiente de uso	0~50°C (32~122°F)
Precisión (temperatura ambiente = 23±3°C)	0~358°C: ±2,5% de lectura o 2,5°C (4,5°F) según cuál sea mayor. -38~0°C: ±(2,5°C+0,05/grados C)
Emisividad	0,95 fijo
Resolución	0,2°C/0,5°F
Tiempo de respuesta (90%)	1 segundo
Distancia con respecto al punto de medición	12:1
Duración de la batería	14 horas continuas
Dimensiones	155,51x40,00x113,03 mm (6,12x1,57x4,45 pulgadas)
Peso	173 gramos (6,1 oz) con batería (AAA x 2)

** El termómetro se apagará automáticamente después de 15 segundos sin uso




Termometro a infrarossi - manuale di istruzioni (IT)

Il termometro a infrarossi misura la temperatura della superficie di un oggetto senza contatto. Attenzione: non lasciare il termometro alla portata dei bambini, non utilizzare per operazioni legate alla sicurezza.



(Schermata predefinita)



1. Orientare il termometro verso l'oggetto da misurare grazie alla lente (4) e tenere premuto il tasto di misurazione per visualizzare la temperatura (6)
2. Durante la misurazione la lettura sarà visualizzata accanto all'icona *MAX*.
3. Distanza dal punto 12:1. Assicurarsi che l'oggetto da misurare sia nell'obiettivo.

Funzioni:

°C o °F	Premere il tasto °C/°F per cambiare l'unità di misura (2)
Retroilluminazione	Il display è sempre in funzione
Laser	Laser classe II : Sempre in funzione durante l'uso
Memoria	Per visualizzare l'ultima temperatura registrata, premere il tasto °C/°F (2) quando il termometro è spento

⚠ EMC/RFI

Le misurazioni possono risultare alterate se si utilizza l'apparecchio in un capo elettromagnetico di circa 3 volt per metro, ma le prestazioni dell'apparecchio non saranno alterate in modo permanente.

⚠ ATTENZIONE

1. QUANDO IL TERMOMETRO è IN FUNZIONE, NON GUARDARE MAI DIRETTAMENTE IL LASER PER EVITARE GRAVI DANNI AGLI OCCHI

2. UTILIZZARE IL LASER CON CAUTELA
3. NON INDIRIZZARE MAI IL LASER VERSO GLI OCCHI
4. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Conservazione e pulizia

La lente a infrarossi è la parte più fragile e dev'essere pulita regolarmente. Pulire l'obiettivo con un panno umido o con dell'alcool medico. Fare in modo che la lente a infrarossi sia perfettamente asciutta prima dell'uso. Non immergere il termometro nell'acqua

Conservare il termometro in un luogo in cui la temperatura sia compresa tra -20 e +65°C (-4~149°F).

MESSAGGI D'ERRORE SULLO SCHERMO

Il termometro mostra i seguenti messaggi d'errore:

Er2
Er3
Er

'Er2' viene visualizzato quando il termometro è esposto ad un rapido cambiamento di temperatura ambiente.

'Er3' viene visualizzato quando la temperatura è inferiore a 0°C (32°F) o superiore a +50°C (122°F).

È necessario lasciare il termometro a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.

Error 5~9, per tutti gli altri messaggi d'errore, è necessario riavviare il termometro. Per riavviarlo, spegnere il termometro, rimuovere la batteria, attendere 1 minuto poi reinserire la batteria e riaccendere il termometro. Se il messaggio d'errore persiste, contattare un tecnico.

Hi Lo

'Hi' o 'Lo' saranno visualizzati se la temperatura visualizzata è al di fuori del campo di temperatura.

BATTERIA: Il termometro dispone di una spia che indica il livello della batteria:



'Batteria OK': è possibile misurare la temperatura



'Batteria quasi scarica': sostituire la batteria, è ancora possibile misurare la temperatura



'Batteria scarica': non è possibile misurare la temperatura

⚠ Quando appare l'icona 'Batteria quasi scarica' vuol dire che la batteria va sostituita. AAA, 1,5V batterie. Assicurarsi di aver spento l'apparecchio prima di sostituire la batteria, altrimenti il termometro potrebbe danneggiarsi.


SPECIFICHE

Campo di temperatura:	-38 a +358 °C (-36.4 a +676.4 °F)
Temperatura ambiente dell'utilizzo	0~50°C (32~122°F)
Precisione (temperatura calamita=23±3°C)	0~358°C: ±2,5% di lettura o 2.5°C (4.5°F) , a seconda di quale valore è maggiore. -38~0 °C: ±(2,5°C+0,05/grado C)
Emissività	0.95 fissa
Schermata	0.2°C/0.5°F
Tempo di risposta (90%)	1 secondo
Distanza dal punto di misurazione	12:1
Durata della batteria	14 ore continuative
Dimensioni	155.51x40.00x113.03 mm (6.12x1.57x4.45 pollici)
Peso	173 grammi (6.1 oz) con batteria (AAA*2pcs)
** Il termometro si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi di inattività	




Infrarood thermometer – Handleiding (NL)

De infrarode thermometer meet de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp zonder contact. Let op: de thermometer buiten gebruik van kinderen houden, niet gebruiken voor veiligheidgerelateerde activiteiten.



(standaard scherm)



1. Richt de thermometer op het voorwerp dat gemeten moet worden met behulp van de lens (4) en houd de trekker ingedrukt om de temperatuur aan te geven (6)
2. Tijdens het meten zal het maximum worden weergegeven naast het symbool **MAX**.
3. Afstand van laser: 12:1. Let op dat het object binnen het zicht is.

Functies :

°C of °F	Druk op °C/°F om de meeteenheid te veranderen (2)
LCD achtergrond	Het scherm is altijd aan
Laser	Laser klasse II: is altijd in werking tijdens het meten
Geheugen	Druk op de knop C/°F (2) om de laatst gemeten temperatuur aan te geven als de thermometer uitgeschakeld is.

⚠ EMC/RFI

Metingen kunnen beïnvloed worden als het apparaat gebruikt wordt in een elektromagnetisch veld van ongeveer 3 volt per meter, maar de prestaties van het apparaat zullen niet constant beïnvloed worden.

⚠ LET OP

1. ALS DE THERMOMETER INGESCHAKELD IS: NOOIT IN DE LASER KIJKEN, DIT KAN ERNSTIG OOGLETSEL VEROORZAKEN

2. GEBRUIK DE LASER VOORZICHTIG
3. WIJS NOOIT MET DE LASER IN DE OGEN
4. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

BEWAREN EN SCHOONMAKEN

De infraroodlens is het meest kwetsbare gedeelte en dient regelmatig te worden schoongemaakt. Reinig de lens met een vochtige doek of met alcohol voor medische doeleinden. Zorg ervoor dat de lens volledig gedroogd is voor gebruik. De thermometer mag niet met water in aanraking komen. Bewaar de thermometer in een ruimte met een temperatuur tussen -20 en +65°C (-4~149°F).

MFOUTMELDINGEN

De thermometer kent de volgende foutmeldingen:

Er2
Er3

'Er2' wanneer de omgevingstemperatuur te snel wisselt.

'Er3' wanneer de temperatuur lager is dan 0°C (32°F) of hoger dan +50°C (122°F).

De thermometer moet 30 minuten voor gebruik in een ruimte zijn die op kamertemperatuur is.

Er

Error 5-9, voor alle andere foutmeldingen; de thermometer moet gereset worden. Om te resetten schakelt u de thermometer uit, de batterij verwijderen, 1 minuut wachten, de batterij er weer in plaatsen en de thermometer weer inschakelen. Indien de foutmelding blijft staan, neem dan contact op met de technische dienst.

Hi Lo

'Hi' of 'Lo' wanneer de aangegeven temperatuur buiten het bereik van de meter valt.

BATTERIJ

De thermometer geeft aan wat de sterkte van de batterij is:



'Batterij OK': meting mogelijk



'Zwakke batterij': vervang de batterij; meting nog mogelijk



'Batterij leeg': geen meting mogelijk


⚠ Wanneer de melding 'Zwakke batterij' aangegeven wordt, moet de batterij vervangen worden: AAA, 1.5V batterijen. Let op dat het apparaat is uitgeschakeld voordat de batterij wordt vervangen, dit kan het apparaat beschadigen.

SPECIFICATIES


Temperatuurbereik	-38 à +358 °C (-36.4 tot +676.4 °F)
Omgevingstemperatuur voor gebruik	0~50°C (32~122°F)
Precisie (bij kamertemperatuur =23±3°C)	0~358°C: ±2.5% weergave of 2.5°C (4.5°F), afhankelijk van welke waarde groter is. -38~0 °C: ±(2.5°C+0.05/°C)
Emissievermogen	0.95 vastgesteld
Weergave	0.2°C/0.5°F
Responsietijd (90%)	1 seconde
Afstand verhouding vanaf meetpunt	12:1
Duur van de batterij	14 uur
Afmetingen	155.51x40.00x113.03 mm (6.12x1.57x4.45 inch)
Gewicht	173 gram (6.1 oz) met batterij (AAA*2 st)
**De thermometer schakelt automatisch uit na seconden	

Infrarot-Thermometer – Bedienungshandbuch (DE)

Das Infrarot-Thermometer misst Oberflächen ohne Kontaktnahme. Achtung : Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht für Sicherheitsmaßnahmen einsetzen.



(Bildschirm nach Werkeinstellung)



- Halten Sie das Thermometer in Richtung des zu messenden Objektes unter Verwendung der Linse (4) und drücken Sie den Abzug durch um die Temperatur anzuzeigen (6)
- Während der Messung erscheint in der Anzeige das der Messwert in der Nähe des Ikon *MAX*.
- Abstand zum Objekt: 12:1. Achtung so ausrichten, dass das Zielobjekt im Objektiv erscheint.

Fonctions :

°C or °F	Drücken Sie auf die Taste °C/°F um die Messeinheit zu wechseln (2)
Rückkopplungsbeleuchtung	Der Bildschirm ist immer in Betrieb
Laser	Laser Klasse II: immer im Gebrauch während der Inbetriebnahme
Speicherung	Um die letzte gespeicherte Temperatur anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste °C/°F (2) wen das Thermometer ausgeschaltet ist.

EMC/RFI

Die Messungen können beeinträchtigt werden, wenn sich das Thermometer in einem elektromagnetischen Feld mit etwa 3 Volts pro Meter befindet, aber die Funktionsweise und Lebensdauer des Geräts werden nicht beeinträchtigt.

ACHTUNG

- WENN DAS THERMOMETER IN BETRIEB IST, NIE DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN, SCHWERE AUGENSCHÄDEN KÖNNEN FOLGEN
- VERWENDEN SIE DEN LASER MIT VORSICHT

- NIE MALS DEN LASER IN RICHTUNG AUGEN RICHTEN
- AUßER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Aufbewahrung und Reinigung

Die Infrarot-Linse ist der empfindlichste Bestandteil des Geräts und muss regelmäßig gereinigt werden. Reinigen Sie das Objektiv mit einem feuchten Tuch oder mit medizinischen Alkohol. Die Linse muss ganz getrocknet sein, bevor Sie wieder in Betrieb genommen wird. Stellen Sie das Thermometer nicht in Wasser. Bewahren Sie das Thermometer an einem Ort mit einer Temperatur zwischen -20 bis +65°C (-4~149°F) auf.

FEHLERMELDUNGEN IN DER ANZEIGE

Das Thermometer zeigt die folgenden Fehlermeldungen :



'Er2' wird angezeigt, wenn das Thermometer einem schnellen Temperaturwechsel der Raumumgebung ausgesetzt wurde.

'Er3' wird angezeigt, wenn das Thermometer eine Temperatur unter 0°C (32°F) oder über +50°C (122°F) misst.

Das Thermometer muss mindestens 30 Minuten in einer Umgebung gehalten werden vor einer darauffolgenden Verwendung.

Error 5-9, für alle weiteren Fehlermeldungen, starten Sie das Thermometer neu. Um das Thermometer neu zu starten, schalten Sie das Thermometer aus. Um es wieder neu einzuschalten, entnehmen Sie die Batterie, warten Sie eine Minute, setzen Sie sie wieder ein, und schalten Sie das Thermometer wieder an. Wenn die Fehlermeldung weiter besteht, kontaktieren Sie einen Techniker.



'Hi' oder 'Lo' zeigt sich auf der Anzeige, wenn die Temperatur sich außerhalb des Temperaturbereichs befindet.

BATTERIE: Das Thermometer verfügt den Ladestand der Batterie :



'Batterie OK': eine Temperaturnahme ist möglich



'Batterie schwach': wechseln Sie die Batterie aus, eine Temperaturnahme ist immer noch möglich



'Batterie leer': keine Temperaturnahme möglich

⚠ Wenn sich das Ikon 'Batterie schwach' angezeigt wird, zeigt diese eine notwendigen Batteriewechsel an, Batterie vom Typ: AAA, 1.5V. Beachten Sie das Ausschalten des geräts vor dem Auswechseln der Batterie, sonst kann das Thermometer beschädigt werden.

SPECIFICATION

Temperaturbereich	-38 bis +358°C (-36.4 bis +676,4°F)
Umgebungstemperatur bei Verwendung	0~50°C (32~122°F)
Messgenauigkeit (Raumtemperatur =23±3°C)	0~358°C: ±2.5% bei der Messung oder 2.5°C (4,5°F), je nachdem, welcher Wert größer ist. -38~0 °C: ±(2.5°C+0.05/Grad C)
Emissionsvermögen	0,95 fix
Anzeige	0,2°C/0,5°F
Antwortzeit (90%)	1 Sekunde
Abstand zum Messobjekt	12:1
Batteriedauer	14 Stunden fortgesetzt
Maße	155,51x40.00x113,03 mm (6.12x1.57x4.45 inch)
Gewicht	173 Gramm (6.1 oz) mit Batterie (AAA*2pcs)
** Das Thermometer schaltet sich automatisch nach 15 Sekunden Betrieb aus.	

