

Merci d'avoir choisi notre produit. Ce manuel a été conçu pour vous aider à comprendre rapidement son fonctionnement.

Caractéristiques techniques

Plage de température : -40 à +50°C (-40 à +122°F)
Précision : ±1°C
Résolution : 0.1°C
Étanchéité : IP65
Unités de mesure : °C/°F
Alimentation : 1x1.5V (AAA)
Température de stockage : -40 à +60°C (-40 à +140°F)

Fonctions : affiche la température ambiante et les températures maximales et minimales

Mode d'emploi

-**Remise à zéro** – Figure 2 : appuyez sur le bouton du milieu du thermomètre
-**Changement d'unité de mesure** – Figure 2 : appuyez sur le bouton à droite du thermomètre
-**Changement de la pile** – Figure 1 : enlever le couvercle et insérer la pile. Le couvercle peut être difficile à ouvrir lors de la première insertion de la pile. Si besoin, utiliser un tournevis en le positionnant sur l'emplacement A ou B.

MIN-MAX COLUMN THERMOMETER
USER MANUAL - Ref. 6034

Thank you for choosing our product. This manual is designed to help you quickly understand how it works.

Technical specifications

Temperature range: -40 to +50°C (-40 to +122°F)
Accuracy: ±1°C
Resolution: 0.1°C
Waterproof rating: IP65
Measurement units: °C/°F
Power supply: 1x1.5V (AAA)
Storage temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

Functions : displays ambient temperature and maximum/minimum temperatures.

Instructions

-**Reset** – Figure 2: press the middle button on the thermometer.
-**Changing the unit of measurement** – Figure 2: press the button on the right side of the thermometer.
-**Replacing the battery** – Figure 1: remove the cover and insert the battery. The cover may be difficult to open when inserting the battery for the first time. If necessary, use a screwdriver at position A or B.

TERMÓMETRO MINI-MAXI DE COLUMNA
MANUAL DE USO - Ref. 6034

Gracias por elegir nuestro producto. Este manual ha sido diseñado para ayudarle a comprender rápidamente su funcionamiento.

Especificaciones Técnicas


Rango de temperatura: -40 a +50°C (-40 a +122°F)
Precisión: ±1°C
Resolución: 0.1°C
Impermeabilidad: IP65
Unidades de medida: °C/°F
Alimentación: 1x1.5V (AAA)
Temperatura de almacenamiento: -40 a +60°C (-40 a +140°F)

Funciones: muestra la temperatura ambiente, así como las temperaturas máximas y mínimas.

Modo de empleo


-**Restablecer** – Figura 2 : presione el botón del centro del termómetro.
-**Cambio de unidad de medida** – Figura 2: presione el botón de la derecha del termómetro.
-**Cambio de la pila** – Figura 1: retire la tapa e inserte la pila. La tapa puede ser difícil de abrir en la primera inserción de la pila. Si es necesario, use un destornillador en la posición A o B.

Figure / Figura 1 :



FR : Couvercle pile
EN : Battery cover
ES : Tapa de la pila

Figure / Figura 2 :



FR :

- 1 – Température maximale
- 2 – Bouton de remise à zéro
- 3 – Température ambiante
- 4 – Température minimale
- 5 – Bouton °C/°F

EN :

- 1 – Maximum temperature
- 2 – Reset button
- 3 – Ambient temperature
- 4 – Minimum temperature
- 5 – °C/°F button

ES :

- 1 – Temperatura máxima
- 2 – Botón de restablecimiento
- 3 – Temperatura ambiente
- 4 – Temperatura mínima
- 5 – Botón °C/°F

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Questo manuale è stato progettato per aiutarvi a comprenderne rapidamente il funzionamento.

Caratteristiche Tecniche

Intervallo di temperatura: -40 a +50°C (-40 a +122°F)
Precisione: ±1°C
Risoluzione: 0.1°C
Impermeabilità: IP65
Unità di misura: °C/°F
Alimentazione: 1x1.5V (AAA)
Temperatura di conservazione: -40 a +60°C (-40 a +140°F)

Funzioni : visualizza la temperatura ambiente e le temperature massime e minime.

Istruzioni per l'uso

-Reset – Figura 2: premere il pulsante centrale del termometro.
-Cambio unità di misura – Figura 2: premere il pulsante a destra del termometro.
-Sostituzione della batteria – Figura 1: rimuovere il coperchio e inserire la batteria. Il coperchio potrebbe essere difficile da aprire al primo inserimento della batteria. Se necessario, utilizzare un cacciavite nella posizione A o B.

MINI-MAXI-SÄULENTHERMOMETER
BEDIENUNGSANLEITUNG - Ref. 6034

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Funktionsweise schnell zu verstehen.

Technische Daten

Temperaturbereich: -40 bis +50°C (-40 bis +122°F)
Genauigkeit: ±1°C
Auflösung: 0,1°C
Wasserdichtigkeit: IP65
Maßeinheiten: °C/°F
Stromversorgung: 1x1.5V (AAA)
Lagertemperatur: -40 bis +60°C (-40 bis +140°F)

Funktionen: Zeigt die Umgebungstemperatur sowie die maximalen und minimalen Temperaturen an.

Gebrauchsanweisung

-Zurücksetzen– Abbildung 2: Drücken Sie die mittlere Taste am Thermometer.
-Ändern der Maßeinheit– Abbildung 2: Drücken Sie die rechte Taste am Thermometer.
-Batteriewechsel – Abbildung 1: Entfernen Sie die Abdeckung und setzen Sie die Batterie ein. Die Abdeckung kann beim ersten Einsetzen der Batterie schwer zu öffnen sein. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Schraubenzieher an Position A oder B.

MINI-MAXI KOLOM THERMOMETER
GEBRUIKSAANWIJZING - Ref. 6034

Bedankt dat u voor ons product heeft gekozen. Deze handleiding is ontworpen om u te helpen de werking snel te begrijpen.

Technische Specificaties


Temperatuurbereik: -40 tot +50°C (-40 tot +122°F)
Nauwkeurigheid: ±1°C
Resolutie: 0,1°C
Waterdichtheid: IP65
Meeteenheden: °C/°F
Voeding: 1x1.5V (AAA)
Opslagtemperatuur: -40 tot +60°C (-40 tot +140°F)

Functies: geeft de omgevingstemperatuur en de maximale en minimale temperaturen weer.

Gebruiksaanwijzing

-Resetten – Figuur 2: druk op de middelste knop van de thermometer.
-Wisselen van meeteenheid – Figuur 2: druk op de knop aan de rechterkant van de thermometer.
-Batterij vervangen – Figuur 1: verwijder het deksel en plaats de batterij. Het deksel kan moeilijk te openen zijn bij de eerste plaatsing van de batterij. Indien nodig, gebruik een schroevendraaier op positie A of B.


Figura / Abbildung / Figuur 1 :



IT : Coperchio batteria
DE : Batteriedeckel
NL : Batterijklep



Figura / Abbildung / Figuur 2 :



IT :

- 1 – Temperatura massima
- 2 – Pulsante di reset
- 3 – Temperatura ambiente
- 4 – Temperatura minima
- 5 – Pulsante °C/°F

DE :

- 1 – Maximale Temperatur
- 2 – Reset-Taste
- 3 – Umgebungstemperatur
- 4 – Minimale Temperatur
- 5 – °C/°F-Taste

NL :

- 1 – Maximale temperatuur
- 2 – Resetknop
- 3 – Omgevingstemperatuur
- 4 – Minimale temperatuur
- 5 – °C/°F-knop

