

THERMOMÈTRE D'INTÉRIEUR / MINI-MAXI

EN Indoor thermometer / Min-Max

DE Innenraumthermometer / Min-Max

NL Binnen thermometer / Min-Max

ES Termómetro De Interior / Mini-Maxi

IT Termometro Da Interni / Mini-Maxi

Installation et manuel d'utilisation

Installation and user manual

Installation und Bedienungsanleitung

Installatie en gebruikershandleiding

Instalación y manual de uso

Installazione e manuale d'uso

FR

- Ouvrir le couvercle du compartiment et insérer la pile CR2032 en respectant la polarité.
- Appuyez sur °C/°F pour sélectionner l'unité de mesure.
- La mise à jour s'effectue toutes les 30 secondes.
- La plage de température va de -9.9°C à +50°C.
- La précision est de +/-1°C de 0 à 40°C, sinon de +/-2°C.
- Valeurs Max/Min : Appuyez sur MAX/MIN pour voir les températures maximales et minimales enregistrées. Maintenez enfoncé MAX/MIN pour réinitialiser les informations.

DE

- Öffnen Sie den Abdeckung des Fachs und legen Sie die CR2032-Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Drücken Sie °C/°F, um die Maßeinheit auszuwählen.
- Die Aktualisierung erfolgt alle 30 Sekunden.
- Der Temperaturbereich liegt zwischen -9,9°C und +50°C.
- Die Genauigkeit beträgt +/-1°C von 0 bis 40°C; andernfalls +/-2°C.
- Max/Min-Werte: Drücken Sie MAX/MIN, um die maximalen und minimalen aufgezeichneten Temperaturen anzuzeigen. Halten Sie MAX/MIN gedrückt, um die Informationen zurückzusetzen.

ES

- Abra la tapa del compartimento e inserte la pila CR2032 respetando la polaridad.
- Presione °C/°F para seleccionar la unidad de medida.
- La actualización se realiza cada 30 segundos.
- El rango de temperatura va de -9.9°C a +50°C.
- La precisión es de +/-1°C de 0 a 40°C, de lo contrario, de +/-2°C.
- Valores Máx/Mín: Presione MAX/MIN para ver las temperaturas máximas y mínimas registradas. Mantenga presionado MAX/MIN para restablecer la información.

EN

- Open the compartment lid and insert the CR2032 battery, observing the correct polarity.
- Press °C/°F to select the unit of measurement.
- The update occurs every 30 seconds.
- The temperature range is from -9.9°C to +50°C.
- Accuracy is +/-1°C from 0 to 40°C; otherwise, it's +/-2°C.
- Max/Min Values: Press MAX/MIN to view the maximum and minimum recorded temperatures. Hold down MAX/MIN to reset the information.

NL

- Open het deksel van het compartiment en steek de CR2032-batterij in met de juiste polariteit.
- Druk op °C/°F om de eenheid van meting te selecteren.
- De update gebeurt elke 30 seconden.
- De temperatuurbereik loopt van -9,9°C tot +50°C.
- De nauwkeurigheid bedraagt +/-1°C van 0 tot 40°C; anders is het +/-2°C.
- Max/Min-waarden: Druk op MAX/MIN om de maximaal en minimaal geregistreerde temperaturen te bekijken. Houd MAX/MIN ingedrukt om de informatie te resetten.

IT

- Aprire il coperchio del vano e inserire la batteria CR2032 rispettando la polarità.
- Premere °C/°F per selezionare l'unità di misura.
- L'aggiornamento avviene ogni 30 secondi.
- L'intervallo di temperatura va da -9,9°C a +50°C.
- La precisione è di +/-1°C da 0 a 40°C, altrimenti di +/-2°C.
- Valori Max/Min: Premere MAX/MIN per visualizzare le temperature massime e minime registrate. Tenere premuto MAX/MIN per ripristinare le informazioni.

