

MANUEL D'UTILISATION – Réf. 6030

Fonctions

Pile : 1 x 1.5V (LR44)

Date/heure/alarme

Horloge avec sonnerie horaire et fonction alarme

Plage de température : -10+70°C ou +14+158°F

Plage hygrométrie : 10 à 90 %

Résolution : 0,1°C, 1 %


Précision : +/-1°C, +/-5 %

Enregistrement des températures mini et maxi

Référence produit : 6030
Type de batterie: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Adresse du fabricant de pile:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Site web : www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Thermomètre



1. Ecran
2. Heure
3. Température
4. Zone de confort
5. Boutons
6. Support
7. Humidité
8. Trou de suspension
9. Couvercle pile

Boutons

MODE : changement du mode heure et alarme, appuyer sur le bouton plus longtemps pour programmer l'heure et l'alarme

ADJ : pour changer l'unité, lors de la programmation de l'heure, la date et l'alarme. Maintenir appuyé pour accélérer.

MAX/MIN : affiche les températures et l'humidité max et min.

Rester appuyé plus longtemps pour remettre à zéro la mémoire

°C/°F : pour changer l'unité de mesure

Mise en marche

Installer la pile




Heure: AM 12:00
Date: 1 M 1 D
Alarme: AM 12:00, alarme OFF
Température et humidité actuelle




STIL
instruments de mesure

254 rue Foch, ZI - 77000 Vaux-le-Pénil - France - info@stil.fr - stil.fr – V07/10/2025


Programmation date et heure



Programmation alarme



Activation Alarme/sonnerie horaire



Le son de l'alarme sonne bi bi bi pendant 1 min. La sonnerie horaire sonne bi-bi une fois

Température max/min et humidité : enregistrement et remise à zéro

Appuyer sur MAX/MIN pour avoir les minima et maxima de température et humidité. Appuyer 3 secondes pour remettre à 0.

Zone de confort

Température : entre 20 et 26°C (68 et 78°F) / humidité : entre 50 et 70% (humide >70 %, sec <50%).
Inconfort : température : <20°C (68°F) ou >26°C (78°F)

USER MANUAL – Ref. 6030

Functions

Battery: 1.5 Vx1 (LR44)

Time/date/alarm

Clock with hourly chime and alarm function

Temperature range: -10+70°C or +14+158°F

Humidity range: 10-90%

Resolution: 0,1°C, 1%


Accuracy: +/-1°C, +/-5%

Max/Min temperature and humidity records

Product reference: 6030
Battery type: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Battery Manufacturer Address:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Website: www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Thermometer



1. LCD
2. Time
3. Temperature
4. Comfortable level
5. Buttons
6. Support
7. Humidity
8. Hanger
9. Battery cover

Buttons:

MODE: to switch time and alarm mode, hold the button to set time and alarm

ADJ: to switch time and date mode, in setting mode press and hold the button to increase the value

MAX/MIN: displays the max and min temperature and humidity value. Hold for a long time to reset the memory

°C/°F: to switch the unit of temperature between °C/°F

Use

Open the battery cover; insert the battery, the LCD displays



Time: AM 12:00


Date: 1 M 1 D

Alarm: AM 12:00, alarm OFF


The current temperature and humidity




Programmation date et heure



Alarm set



Alarm on/off, hourly chime set



Alarm sound: bi bi bi bi for 1 minute. Hourly chime sounds once (bi-bi).

Maximum and minimum temperature and humidity record and clear

Press MAX/MIN button to have the min and max temperature and humidity. Press 3 seconds to clear

Comfort level

Temperature: between 20 and 26°C (68 and 78°F) / humidity: between 50 and 70% (wet >70%, dry <50%)

No comfort: <20°C (68°F) or >26°C (78°F)

MANUAL DE USUARIO – Ref. 6030

Funciones

Batería: 1 x 1,5 V (LR44)

Fecha / hora / alarma

Reloj con señal horaria y función de alarma

Rango de temperatura: -10 +70 °C o +14 +158 °F


Rango de humedad: 10 a 90 %

Resolución: 0,1 °C, 1 %

Precisión: ±1 °C, ±5 %

Registro de temperaturas mínimas y máximas

Termómetro



1. Pantalla
2. Hora
3. Temperatura
4. Zona de confort
5. Botones
6. Soporte
7. Humedad
8. Orificio de suspensión
9. Tapa de pila

Botones

MODE : cambio entre el modo hora y alarma, mantener pulsado el botón más tiempo para programar la hora y la alarma

ADJ : para cambiar la unidad, durante la programación de la hora, la fecha y la alarma. Mantener pulsado para acelerar.

MAX/MIN : muestra las temperaturas y la humedad máximas y mínimas. Mantener pulsado más tiempo para restablecer la memoria

°C/°F : para cambiar la unidad de medida

Puesta en marcha

Instalar la pila




Hora: AM 12:00
Fecha: 1 M 1 D
Alarma: AM 12:00, alarma OFF
Temperatura y humedad actuales


Referencia del producto: 6030
Tipo de batería: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Dirección del fabricante de la batería:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Sitio web: www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com




Programación de la fecha y la hora



Programación de la alarma



Activación de la alarma / señal horaria



El sonido de la alarma suena bi bi bi bi durante 1 minuto. La señal horaria suena bi-bi una vez.

Temperatura máxima / mínima y humedad: registro y restablecimiento

Pulsar MAX/MIN para visualizar los valores mínimos y máximos de temperatura y humedad. Mantener pulsado durante 3 segundos para restablecer a cero.

Zona de confort

Temperatura: entre 20 y 26 °C (68 y 78 °F) / humedad: entre 50 y 70 % (húmedo >70 %, seco <50 %)
Inconfort: temperatura <20 °C (68 °F) o >26 °C (78 °F)



MANUALE DI UTILIZZO – Rif. 6030

Funzioni

Batteria: 1 x 1,5 V (LR44)

Data / ora / allarme

Orologio con segnale orario e funzione di allarme

Intervallo di temperatura: -10 +70 °C o +14 +158 °F

Intervallo di umidità: da 10 a 90 %

Risoluzione: 0,1 °C, 1 %

Precisione: ±1 °C, ±5 %

Memorizzazione delle temperature minime e massime

Riferimento prodotto: 6030

Tipo di batteria: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell

Indirizzo del produttore della batteria: SHENZHEN

WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD

7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,

Tianliao community, Guangming District,


Shenzhen, China

Sito web: www.weineng-gd.com

Email: weinengdz@163.com



Termometro



1. Schermo
2. Ora
3. Temperatura
4. Zona di comfort
5. Pulsanti
6. Supporto
7. Umidità
8. Foro di sospensione
9. Coperchio della batteria

Pulsanti

MODE : cambio della modalità ora e allarme, tenere premuto

il pulsante più a lungo per programmare l'ora e l'allarme

ADJ : per modificare il valore durante la programmazione

dell'ora, della data e dell'allarme. Tenere premuto per

aumentare più rapidamente

MAX/MIN : visualizza le temperature e l'umidità massime e

minime. Tenere premuto più a lungo per azzerare la memoria

°C/°F : per cambiare l'unità di misura

Avviamento

Inserire la batteria



Ora: AM 12:00

Data: 1 M 1 D

Allarme: AM 12:00, allarme OFF


Temperatura e umidità attuali




STIL
instruments de mesure

254 rue Foch, ZI - 77000 Vaux-le-Pénil - France - info@stil.fr - stil.fr - V07/10/2025


Programmazione di data e ora



Programmazione dell'allarme



Attivazione allarme / segnale orario



Il suono dell'allarme emette bi bi bi bi per 1 minuto. Il segnale orario emette bi-bi una volta.

Temperatura massima / minima e umidità: registrazione e azzeramento

Premere MAX/MIN per visualizzare i valori minimi e massimi di temperatura e umidità. Tenere premuto per 3 secondi per azzerare.

Zona di comfort

Temperatura: tra 20 e 26 °C (68 e 78 °F) / umidità: tra 50 e 70 % (umido >70 %, secco <50 %)

Disagio: temperatura <20 °C (68 °F) o >26 °C (78 °F)

BEDIENUNGSANLEITUNG – Ref. 6030

Funktionen

Batterie: 1 x 1,5 V (LR44)

Datum / Uhrzeit / Alarm

Uhr mit Stundensignal und Alarmfunktion

Temperaturbereich: -10 +70 °C oder +14 +158 °F

Feuchtigkeitsbereich: 10 bis 90 %

Auflösung: 0,1 °C, 1 %

Genauigkeit: ±1 °C, ±5 %

Speicherung der minimalen und maximalen Temperaturen

Produktreferenz: 6030

Batterietyp: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell

Adresse des Batterieherstellers:

SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD

7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,

Tianliao community, Guangming District,


Shenzhen, China

Webseite: www.weineng-gd.com

E-Mail: weinengdz@163.com



Thermometer



1. Display
2. Uhrzeit
3. Temperatur
4. Komfortzone
5. Tasten
6. Standfuß
7. Luftfeuchtigkeit
8. Aufhängeöffnung
9. Batteriefachabdeckung

Tasten

MODE : Wechsel zwischen Uhrzeit- und Alarmmodus, Taste länger gedrückt halten, um Uhrzeit und Alarm einzustellen

ADJ : zum Ändern der Werte bei der Einstellung von Uhrzeit, Datum und Alarm. Gedrückt halten, um schneller zu erhöhen

MAX/MIN: Anzeige der maximalen und minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte. Länger gedrückt halten, um den Speicher zurückzusetzen

°C/°F: zum Wechseln der Maßeinheit

Inbetriebnahme

Batterie einsetzen



Uhrzeit: AM 12:00


Datum: 1 M 1 D

Alarm: AM 12:00, Alarm AUS


Aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit




Programmierung von Datum und Uhrzeit



Alarmprogrammierung



Aktivierung von Alarm / Stundensignal



Der Alarmton ertönt bi bi bi für 1 Minute. Das Stundensignal ertönt einmal bi-bi.

Maximale / minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Speicherung und Zurücksetzen

MAX/MIN drücken, um die minimalen und maximalen Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf null zurückzusetzen.

Komfortzone

Temperatur: zwischen 20 und 26 °C (68 und 78 °F) / Luftfeuchtigkeit: zwischen 50 und 70 % (feucht >70 %, trocken <50 %)

Unbehagen: Temperatur <20 °C (68 °F) oder >26 °C (78 °F)

