

Thermomètre Hygromètre avec Alarme

Wired Probe Thermometer

Instrument de précision pour mesurer la température et l'hygrométrie ambiante

Il peut être utilisé pour une mesure industrielle, équipement de calibration, médical (...).

- Capteur PT1000
- IP20
- Min, Max et moyenne, Point de rosé
- Alarme programmable

Accurate monitor for measuring ambient temperature and Humidity. It can be used for industrial measurement, calibration equipment, medical (...).

- PT1000 sensor
- IP20
- Min, Max and average, Dew Point
- Configurable alarm



Usage : Professionnels de tous types : Industrie, laboratoire, cuisine (...)

Use : Professionals of all types: Industry, laboratory, kitchen (...)

Données techniques / Technical Data :

Référence / Reference	4802	Gencod / EAN	3369140548023
Plage / Range	-30+65°C 0 - 100% RH	Précision / Accuracy	+/-0,3°C (-30~+65°C) +/-0,4°C(others)
Résolution / Resolution	0,1°C 0,1%		+/-2% (10-90%) +/-4% (other)
Alimentation / Power supply	3x 1,5V AAA (not included) / AC / DC adaptor	Temps de reponse / response time	15 min
Matériel / Material	Electronique / Electronic	Notice / Manual	oui / yes
Certificat / Certificate	CE-ROHS	Garantie / Guarantee	2 ans/year
Origine / Origin	CHINE / China	Emballage / Packaging	BOX

Données logistiques / Logistics Data :

	Longueur (mm) / Length	Largeur (mm) / Width	Hauteur (mm) / Height	Poids (kg) / Weight	Quantité produit / Product quantity
Vrac / Bulk	96	108	20	0,116	
Boîte / Box					

Commentaires :

Date de création	27/06/2019	Version	1
Date de modification	21/01/2021	Responsable	A.COURCOUX